MON Reg. Nr. 0.10 Blatt

Seite 1

Hinweise zu Bändern mit Flügelverstellung SIMONS V0037 WF FV und SIMONS V0037 WF S FV FLB für RC2-Türen



Diese Tür ist mit einem Band mit Flügelverstellung ausgestattet. Dieses Band gestattet eine Verstellung der Tür in Richtung der Türbreite, so dass der aufrechte Luftspalt zwischen Türblatt und Zarge optimal eingestellt werden kann.

Bitte beachten Sie, dass für diese Bänder nur die dazu passenden Bandrahmenteile V4400 WF FV, V8000 WF FV oder V4700 WF FV kombiniert werden. Bei den hier genannten Rahmenteilen sind die Zapfen, die in Bandaufnahme eingesteckt werden, nicht in der Mitte der Bandrolle angeordnet. Die passenden Rahmenteile sind der Tür beigelegt.

Rahmenteile V4400 WF FV für Bandtaschen an Holzzargen sind abhängig von der DIN-Richtung, da die Einsteckzapfen weder in der Mitte der Drehachse noch in der Mitte des Rahmenteiles angeordnet sind.

Im eingebauten Zustand muss die Bandrolle "von der Tür weg" zeigen.









Rahmenteile V4700 WF FV für Bandtaschen an z.B. einbruchhemmenden Holzzargen sind unabhängig von der DIN-Richtung.

Da allerdings hier die Eindrehzapfen nicht in der Mitte der Drehachse angeordnet sind, ist beim Einbau auf die richtige Stellung zu achten.

Im eingebauten Zustand muss die Bandrolle "von der Tür weg" zeigen, wie im nebenstehenden Bild z.B. für eine Tür DIN Links.





Rahmenteile V8000 WF FV für Bandtaschen an Stahlzargen sind unabhängig von der DIN-Richtung.

Da allerdings hier die Einstecklasche nicht in der Mitte der Drehachse angeschweißt ist, ist beim Einbau auf die richtige Stellung der Bandrolle zu achten.

Im eingebauten Zustand muss die Bandrolle "von der Tür weg" zeigen, wie im nebenstehenden Bild z.B. für eine Tür DIN Links



GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte



Die Verstellung der Bandflügelteile ist auf der Blattrückseite dargestellt.

**Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte 100% ECHT Tel. 02944 – 803-0 Fax. 02944 – 803-29 info@grauthoff.com www.grauthoff.com

ASTRA® Astra Straße 1-10 39439 Güsten Tel. 039262 - 84-0 Fax. 039262 - 219 info@grauthoff.com

BARTELS® Westzenholzer Straße 118 33397 Rietberg-Mastholte Tel. 02944 – 803765 Fax. 02944 80329 kontakt@bartels-tueren.de www.bartels-tueren.de




Reg. Nr. MON

Blatt **0.10**


Hinweise zu Bändern mit Flügelverstellung SIMONS V0037 WF FV und SIMONS V0037 WF S FV FLB für RC2-Türen **GRAUTHOFF**®

Seite 2

Die Verstellung der Flügelteile V0037 WF FV und V0037 WF S FV FLB erfolgt über die beiden 4 mm Inbusschrauben, durch Hereinoder Herausdrehen.



Bandflügelteil V0037 WF FV



Bandflügelteil V0037 WF S FV FLB



Tür ganz zur Bänderseite verstellt



Nullstellung



Tür ganz zur Schlossseite verstellt

GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte



Stand: 2019/2020